


เครื่องชั่งน้ำหนัก GS203 SLATE




ปุ่มปรับหน่วยวัด



ช่องใส่ถ่าน

หน้าจอแสดงผล



แท่นชั่งน้ำหนัก

ค่าที่วัดได้



หน่วยสโตน

หน่วยปอนด์

หน่วยกิโลกรัม


การใส่ถ่าน

Lo

เมื่อถ่านอ่อนหน้า
จจะแสดง Lo



ถอดฟลิปช่องใส่ถ่าน



ใส่ถ่านลงไปที่ตรงข้อ

❗ คำเตือน

- รับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม • ควรทำความสะอาดโดยเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดห้ามนำไปแช่น้ำ • เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากการกระแทก ความชื้น ฝุ่นทราย สารเคมี สถานที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลัน และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า • ห้ามเหยียบที่มุมของตาชั่งด้วยเท้าเดียว เพราะจะทำให้ตาชั่งพลิกเกิดความเสียหาย และแตกได้ • หากมีคำถามสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
- หากเกิดการชำรุดเสียหายแล้วต้องการสอบถามเรื่องการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า • ห้ามทิ้งถ่านไม่ว่าชนิดใดก็ตาม รวมกับขยะทั่วไป เพราะถ่านเป็นวัตถุที่มีสารพิษ ควรแยกทิ้งในขยะอันตราย • ห้ามวางเครื่องชั่งน้ำหนักบนพื้นลามิเนต พรม หรือ พื้นที่ไม่มั่นคง • ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งน้ำหนักบ่อยๆ เพราะจะทำให้ค่าที่ได้ไม่มั่นคง

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 แฟกซ์: 038-314119
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
fanpage : beurerthailand



line: @beurerthai
line: @service




โทร. 038-314118

การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนัก GS203 SLATE


การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน

1




พลิกด้านเครื่องชั่งน้ำหนักมาด้านหลัง

2 2 x CR 2032




เปิดช่องใส่ถ่านแล้วใส่ถ่าน หรือตั้งที่กั้นจนถ่านออก

3



ตั้งค่าหน่วยการวัดน้ำหนักให้เป็นกิโลกรัม ปอนด์ หรือ สโตนปอนด์


4



วางเครื่องชั่งน้ำหนักลงบนพื้นที่ยเรียบและมั่นคง


วิธีการใช้งาน

1




ก้าวขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนัก

2



ยืนนิ่งไว้หนึ่ง เพื่อให้เลขค่าน้ำหนักนิ่ง

3



AUTO OFF


ภายใน 10 วินาที หากไม่มีการทำงานใดๆ เครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

* สำหรับการใช้งานครั้งแรก หรือมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งให้ชั่งซ้ำหลายๆ ครั้ง



ขึ้นลงประมาณ 5 ครั้ง




เครื่องจะปิดตัวเองใน 10 วินาที



ชั่งน้ำหนัก

max 180 kg
396 lb, 28 st



รับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม